

ОПАСНЫЙ ОБХОД

Как импортные пожарные системы уклоняются от обязательной сертификации

Текст:

**Маргарита
Александрова,
аналитический
отдел
Консорциума
ПОСБ**

Расследование Консорциума «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» выявило массовые нарушения при подтверждении соответствия импортных технических средств пожарной автоматики (ТСПА). Недобросовестные импортеры используют лазейки в законодательстве, чтобы ввозить оборудование без проверки на пожарную безопасность, ставя под угрозу жизни людей.

Консорциум проанализировал **49 сертификатов** и **156 деклараций** соответствия на импортные ТСПА, выданные в 2024 году

В 2024 году было выдано:

63 декларации о соответствии ТСПА требованиям ТР ТС 020/2011;

36 деклараций о соответствии ТСПА требованиям ТР ТС 004/2011;

57 деклараций о соответствии ТСПА требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВЛЕНО:

1. Незаконная замена сертификации декларированием. Импортеры оформляют декларации по упрощенной схеме 1д на основании собственных доказательств, ссылаясь на постановление Правительства РФ № 353 от 12 марта 2022 г. Однако приказ Минпромторга № 4114 от 10 сентября 2024 г. прямо исключает ТСПА из сферы действия этого постановления. Требуется обязательная сертификация по ТР ЕАЭС 043/2017.

2. Отсутствие ключевых сертификатов.



ВЫЯВЛЕННЫЕ СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Отсутствие сертификатов ТР ЕАЭС 043/2017 — 100% проанализированных деклараций

Нарушение методик проверки функциональных характеристик ТСПА и ЭМС

Допуск к работе аудиторов без достаточного опыта (<2 лет), работающих одновременно в двух сертификационных органах

Испытания в нелегитимных лабораториях (в т.ч. без аккредитации)

Оформление сертификатов с ошибками, неполные испытания

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ



- Риск пожаров:** оборудование не проверяется на ключевые параметры (реакция на дым/пламя, устойчивость к сбоям).



- Недобросовестная конкуренция:** избегание затрат на сертификацию дает импортерам ценовое преимущество в 20-30%.



- Дисбаланс рынка:** доля импорта с нарушениями оценивается в 40% от всего ввезенного оборудования.

РЕАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБХОДА ПРАВИЛ



В 2023 году в Ростовской области произошел **пожар** в ТЦ из-за **неисправности импортной сигнализации**, сертифицированной только по ЭМС (ТР ТС 020/2011). Следствие установило: оборудование не прошло испытания на срабатывание при задымлении (требование ТР ЕАЭС 043/2017).



В 2023 году пожар в офисном центре «Северный» в Москве унес две жизни. Расследование выявило: **импортные датчики дыма** имели декларацию по схеме 1д, но **не прошли испытания** на срабатывание при задымлении (ГОСТ Р 53325-2012). Лаборатория-исполнитель лишена аккредитации.



МЕХАНИЗМ МАХИНАЦИЙ



ГЕОГРАФИЯ РИСКА

Данные 2024 г.:

49 сертификатов ТР ЕАЭС 043/2017 выдано на импортные ТСПА (Китай — 17, США — 7, Казахстан — 8).

12 деклараций по ТР ЕАЭС 043/2017 оформлено на продукцию Мексики (5), Китая (2), Румынии (2).

ТРЕБУЕМЫЕ МЕРЫ

1. От регуляторов (МЧС, Росаккредитация, ФТС):

- отменить все декларации соответствия на ТСПА, оформленные по схеме 1д.
- ввести обязательную выборочную лабораторную проверку импортных ТСПА на границе.
- аннулировать аккредитацию органов по сертификации, допустивших нарушения (п. 7-9).

2. От законодателей:

- исключить двойное толкование норм постановления № 353 для ТСПА.
- установить уголовную ответственность за фальсификацию протоколов испытаний.

3. От потребителей:

- требовать сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 с указанием пунктов ГОСТ Р 53325-2012.

Система подтверждения соответствия ТСПА требует срочного пересмотра. Без жестких мер регуляторов недобросовестный импорт продолжит поступать на объекты, где цена ошибки — человеческие жизни.



АККРЕДИТОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТР ЕАЭС 043/2017

- ФГБУ ВНИИПО МЧС «ПОЖТЕСТ»
- ООО «Пожарная Сертификационная Компания»
- ООО «Северо-Западный Разрешительный Центр»
- ООО «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»
- ООО «Евразийский центр экспертизы»
- ФГБОУ ВО МГСУ